

杭州平野精密机械有限公司

# 技术方案

备注：实物因配置原因与图片不完全一致



**PSG-818WMS3**

**精密平面磨床**

# 目 录

一、 公司概况	3
二、 机床电源及使用环境条件	4
三、 产品描述	5
四、 标准附件及随机技术文件	7
五、 机械规格	8
六、 机床精度及验收标准	9
七、 主要配件说明	10
八、 安装和培训	10

## 一、 公司简介

### 公司概况：

杭州平野精密机械有限公司由日本 Pyeah 与杭州自然人于 2003 年合资成立。工厂总部位于“高端磨床之乡”、“中国十强县（区）”杭州萧山区。平野正是秉承了该区的人文精神和日本企业对产品极致创新追求的专业精神，二十年专注精密磨床的研发和制造，志在提高过程制造工艺水准，恪守细节铸就品质，服务承载未来的经营理念，立足为中国乃至全球用户提供卓越产品和技术服务。公司团队均有着数十年外企管理和台湾磨床企业从业经验，在精益生产管理方面有着优异成就。公司不但有完善的品质管理流程，技术创新更是博众所长，与时俱进，其精密磨床产品品质一直广受好评。

### 产品优势：

平野（PYeah）品牌精密磨床具有品质优，精度稳定持久耐用等特性。产品从 PSG-618 至 PSG-9030, 手动、半自动、全自动、程控、数控、鞍座式、动柱式、龙门式、圆台磨、炮塔铣床等系列，功能、规格齐全。在行业内率先推出三轴程控成型磨床，可配合精准自动化装置，为客户一人操作多机提供解决方案，充分提高工作效率而备受赞誉。同时，我公司具备根据客户特殊需求设计、制造各类专用精密平面磨床的技术和能力。

### 企业文化：

品牌精神：质善品优，敢磨天下不平事

品牌理念：细节铸就品质 服务承载未来

团队建设：齐心协力 凝聚共识 共同成长 成果共享

## 二、 机床电源及使用环境条件

### 1. 电源部分要求:

- 1) 电源电压: 380V $\pm$ 10%
- 2) 电源功率: 7KVA
- 3) 电源频率: 50 / 60 HZ $\pm$ 2%
- 4) 主短路器: 15A

### 2. 使用环境条件:

- 1) 相对湿度: 35~90%R / H(不结露)
- 2) 环境温度: 0 $^{\circ}$ C $\sim$ 40 $^{\circ}$ C
- 3) 空气介质: 无腐蚀性介质
- 4) 光 线: 充足, 通风良好

◇ 机床应在上述工作环境下, 长期稳定运转。

### 3. 操作与保养之空间:

PSG-818WMS3 机台所需空间尺寸为长 2080mm $\times$ 宽 1500mm $\times$ 高 1775mm, 为安全考虑因素以及操作和维修的便利, 空间必须比机台尺寸规格更大。

## 三、 产品描述

1. 本型号机床的三轴全部采用伺服控制, 其操作界面简洁明了, 易学易操作。机械结构简单, 传动可靠, 故障率低, 性能稳定, 重复定位精度高, 能很好的控制磨削精度。前后运动即可调速又可调量, 能实现微量进给。左右直接用滚珠丝杠带动, 避免了传统控制的液压冲击。机床采用伺服马达及数值回馈系统来增加研磨的精度。MPG 进刀机构取代了传统的把手轮, 其提升了精

度及方便性。各参数以快闪记忆体(Flash RAM)方式记忆存储，不会因停电而遗失资料。行程采用界面数值设定而非传统的挡块调节方式，大大提升了操作的方便性。

2.平面磨床采用单立柱固定在底座上,主轴磨头体可上下（Z轴）移动，滑动架沿主机座前后（Y轴）移动，工作台在滑动架上左右（X轴）移动的结构；

3.机台大铸件均采用 HT300 高级铸铁铸造，精度稳定性高，吸震能力强，合理的加强筋布置提高了结构的强度。铸件经退火、抛丸处理，以使铸件更加稳定。

4.X轴和Y轴导轨均经贴塑处理并经人工刮削，其高负载、低磨耗，能确保最小移动量，加工精度易于控制。

5.X轴采用精密滚珠丝杆，搭配伺服电机，带动工作台在滑动架上来回移动，实现X轴运动平稳顺畅。

6.Y轴采用精密滚珠丝杠，搭配伺服电机，带动滑动架在主机座上前后移动，实现Y轴进给运动平稳顺畅。

7.Z轴采用精密滚珠丝杆搭配伺服电机，能够很好的保证研磨的高精度和高稳定性。

8.主轴组采购于台湾原装产品，其内部配制日本原装NSKP4级高精度轴承。大功率主轴电机，切削功率大，精度上亦能有高保持性。主轴内部填封特殊的润滑脂，使主轴长期使用，免加油和维护。

9.台湾制造自动循环导轨和螺杆润滑系统，确保了所有关键部位随时得到适量的润滑和可靠性，提高换油周期，降低使用成本。

## 10.工作精度

- 1) 表面粗糙度 $<Ra0.15\mu m$ （具体根据砂轮和工件材质而定）；
- 2) 加工面对基准面的全台面平行度 300:0.003mm。

## 11.特殊功能

- 1) Z轴（进刀组）伺服电机高精度滚珠丝杠和涡轮蜗杆组合传动方式，最小进刀量可精确到 0.001mm，切稳定耐用；
- 2) 10英寸触摸屏之人机交换界面，参数输入直观便捷，实现自动磨削、自动停止，并通过双色信号灯提示机台工作状态。
- 3) X/Y/Z 三轴均采用伺服传动系统，可实现精准定位，实现砂轮自动修刀及自动补偿功能。
- 4) 人机界面：

### 1. 平磨界面：

前	0.000	前设定	后	0.000	后设定	Y	0.000
粗磨前后进给量	0.000	上下位置	0.000	设定	Z	0.000	
精磨前后进给量	0.000						
粗磨量	#.###	粗磨总量	0.000	粗磨后不修	手轮倍率	0.000	
精磨量	#.###	精磨总量	0.000	精磨后不修	上	前	
光磨	0	次	磨削总量	0.000	下	后	
前后自动		自动安全位	0.000				
平磨界面	切槽1界面	切槽2界面	修刀界面	机床参数			

### 2. 切槽界面：

前后位置	<input type="text" value="0.000"/>	<input type="button" value="设定"/>	槽距	<input type="text" value="0.000"/>		Y	<input type="text" value="0.000"/>	
上下位置	<input type="text" value="0.000"/>	<input type="button" value="设定"/>	切槽安全位	<input type="text" value="0.000"/>	<input type="button" value="设定"/>			
停止位置	前后	<input type="text" value="0.000"/>	<input type="button" value="设定"/>	上下	<input type="text" value="0.000"/>	<input type="button" value="设定"/>	Z	<input type="text" value="0.000"/>
粗磨量	<input type="text" value="#.###"/>	粗磨总量	<input type="text" value="0.000"/>	磨削总量		手轮倍率	<input type="text" value="0.000"/>	
精磨量	<input type="text" value="#.###"/>	精磨总量	<input type="text" value="0.000"/>	<input type="text" value="0.000"/>		<input type="button" value="上"/>	<input type="button" value="前"/>	
光磨	<input type="text" value="0"/>	次				<input type="button" value="下"/>	<input type="button" value="后"/>	
槽数	<input type="text" value="#"/>	自动磨	<input type="text" value="#"/>	槽	<input type="button" value="磨后不修刀"/>	<input type="button" value="单进刀"/>		
<input type="button" value="平磨界面"/> <input type="button" value="切槽1界面"/> <input type="button" value="切槽2界面"/> <input type="button" value="修刀界面"/> <input type="button" value="机床参数"/>								

### 3. 修刀界面:

修刀上下	<input type="text" value="0.000"/>	<input type="button" value="上下设定"/>	修刀量1	<input type="text" value="#.###"/>		Y	<input type="text" value="0.000"/>
修刀后	<input type="text" value="0.000"/>	<input type="button" value="后设定"/>	修刀次数	<input type="text" value="0"/>			
修刀前	<input type="text" value="0.000"/>	<input type="button" value="前设定"/>	修刀量2	<input type="text" value="#.###"/>		Z	<input type="text" value="0.000"/>
修后上下安全位置	<input type="text" value="0.000"/>	<input type="button" value="设定"/>	修刀次数	<input type="text" value="0"/>		手轮倍率	<input type="text" value="0.000"/>
<input type="button" value="自动修刀开"/>	<input type="button" value="手动修刀"/>	粗磨后速度	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="button" value="上"/>	<input type="button" value="前"/>		
<input type="button" value="自动修刀关"/>	<input type="button" value="恢复"/>	精磨后速度	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="button" value="下"/>	<input type="button" value="后"/>		
<input type="button" value="平磨界面"/> <input type="button" value="切槽1界面"/> <input type="button" value="切槽2界面"/> <input type="button" value="修刀界面"/> <input type="button" value="机床参数"/>							

#### 四、 附件及随机技术文件

##### 1. 标准附件:

- |              |    |
|--------------|----|
| 1) 砂轮平衡台/平衡棒 | 一套 |
| 2) 砂轮与法兰     | 一套 |
| 3) 钻石修整器     | 一套 |
| 4) 脚垫盘及脚螺丝   | 一套 |
| 5) 工具箱及工具    | 一套 |
| 6) 电磁吸盘      | 一套 |
| 7) W-大墙板     | 一套 |
| 8) 磁性分离器     | 一套 |

##### 2. 选配附件

- |              |    |
|--------------|----|
| 1) 主轴变频器     | 一套 |
| 2) 动静压主轴     | 一套 |
| 3) 光栅尺（两轴一表） | 一套 |
| 4) 纸带过滤机     | 一套 |
| 5) C-全罩      | 一套 |

##### 3. 随机技术文件

- |                        |     |
|------------------------|-----|
| 1) 机床操作说明书             | 1 本 |
| 2) 电器线路图               | 1 份 |
| 3) 机床零件清单              | 1 份 |
| 4) 机床精度检验证书（含出厂验收合格证书） | 1 份 |

##### 4. 易损件清单

- |       |        |
|-------|--------|
| 1) 砂轮 | 2) 金钢笔 |
|-------|--------|

## 五、 机械规格





规格	项目	单位	PSG-818WMS3	
能力	工作台工作面积	mm	450x200	
	工作台左右最大移动量	mm	560	
	工作台前后最大移动量	mm	250①	
	工作台台面至主轴中心最大距离	mm	470	
	工作台最大承载重量	kgs	120	
工作台	工作台 T 型槽	mm×N	14×1	
	工作台速度	m/Min	0-25	
	工作台导轨		—V—平	
	手轮进给	1 格	mm	0.001-0.02
		1 圈	mm	0.1-2
砂轮	砂轮尺寸	mm	φ 200×6~20×31.75	
	主轴转速	50HZ	R. P. M	2850
		60HZ	R. P. M	3420
上下结构	手轮进给	1 格	mm	0.001-0.02
		1 回转	mm	0.1-2
	自动进给量	mm	最小 0.001	
马达	主轴马达	HXP	3×2	
	上下伺服马达	W	400	
	前后伺服马达	W	750	
	左右伺服马达	W	750	
	冲水马达	HXP	1/8×2	
尺寸	机器高度	mm	1775	
	占地面积	mm	2080×1500	
	净重	kgs	1510	
	毛重	kgs	1610	






注：①装大墙板的距离为 225。

## 六、 机床精度及验收标准

### 成品出厂精度检验记录表

单位: mm

项次	检 验 项 目		图 示	容 许 值		检 验 记 录
				床 台 行 程		
				1000 以内	1000-2000 以内	
1	工作台之水平度	左右方向		0.02/1000	0.035/1000	
		前后方向		0.02/1000	0.02/1000	
2	工作台运动之平面度	左右方向		0.02/1000	0.02/1000	
		前后方向		0.02/1000	0.02/1000	
3	工作台运动之真直度 (左右运动)			0.01/1000		
4	工作台台面之平行度 (前后运动)			0.01/1000		

项次	检 验 项 目	图 示	容 许 值		检 记	验 录
			床 台 行 程			
			1000 以内	1000-2000 以内		
5	工作台左右运动与床台或磨头前后运动之垂直度		0.02/300			
6	磨头心轴锥面之偏转度		0.005			
7	磨头心轴之轴向滑动		0.005			
8	主轴与工作台面之垂直度		0.02/300			
9	主轴与工作台面之平行度		0.02/300			
10	主轴升降与工作台面之垂直度		0.01/100	主母线		
				侧母线		

### 七、 主要部件品牌说明

序号	部件名称	品牌
1	主轴	鸿聲（台湾）

2	主轴电机	爱乐群（台湾）
3.	油压电机	群策（台湾）
4	滚珠丝杆	江苏启尖（日资）
5	电器元件	施耐德（法国）
6	叶片泵	全懋/益圣（台湾）
7	伺服系统	台达（台湾）/三菱（日本）
8	轴承/密封件	NSK/NOK（日本）
9	油压阀	骏全兴（台湾）
10	电磁吸盘（钢板一体）	平野（中国）
11	行程开关	天得（中国）
12	按钮开关	施耐德（法国）

## 八、 安装和培训

1. 机床到达买方工厂并就位后，卖方在接到买方调试要求通知后 2 天内，派工程技术人员到买方现场对全套设备进行安装调试和人员培训。
2. 设备各项精度指标按《装箱单》提供之精度检验表进行验收。若因机台上装置工装等附件无法进行的精度检验项目可以免验。
3. 自验收合格之日起，控制系统保修一年、机械部分保修一年。在保修期内，如设备不能正常工作，卖方在接到买方通知后在 24 小时内派工程师到现场处理。如属不正当使用造成的设备故障，收取成本费用。
4. 保修期后有偿终身保修。